

Instrucțiuni privind întreținerea țesăturilor

privind întreținerea:

Pentru o întreținere ușoară de zi cu zi a țesăturii :

1. Periați zona afectată.
2. Pulverizați o soluție de curățare combinând apă și săpun.
3. Folosiți o perie moale pentru a curăța.
4. Lăsați soluția de curățare să patrundă în țesătură.
5. Clătiți bine până când toate rezidurile de săpun sunt îndepărtate.
6. Uscați la aer.
7. Curățarea va fi întotdeauna umedă, nu încercați o curățare "în uscat".
8. Pentru a proteja mobilierul se recomandă acoperirea și protejarea lui contra intemperiilor.

Pregătirea suprafețelor pentru îndepărtarea petelor:

1. Folosiți o perie moale sau lavete de sters praf.
2. Curățați în prealabil cu un agent universal neutru (inclusiv spumă uscată).
3. După fiecare curățare, îndepărtați orice urmă a agentului de curățare rezidual utilizat, folosind extracția prin aspirare.

Curățarea petelor:

Una dintre cele mai bune metode de a păstra aspectul țesăturilor este să periați murdăria înainte de a se îngloba în țesături, a îndepărta rapid deversările și a curăța imediat ce apare o pată. Cu cât curățați mai rapid eventualele scurgeri și pete, cu atât pot fi îndepărtate mai ușor.

Metoda 1: Folosiți pompa de înaltă presiune pentru a spăla pata murdară, precum în cazul spălării mașinii. Când folosiți pompa de înaltă presiune, vă rugăm să mențineți distanța față de mobilier, în caz contrar țesătura putând fi deteriorată.

Metoda 2: Amestecați agentul de curățare profesional cu apă în proporție de 1: 100, apoi folosiți perie moale pentru a peria pata.

Metoda 3: Amestecați un sfert dintr-o cană cu săpun / per litru de apă caldă. Folosiți un burete sau o perie cu peri foarte moi pentru a peria (freca) ușor pata. Apoi clătiți bine pentru a îndepărta toate rezidurile de săpun și lăsați materialul să se usuce.

Petele de mușgai :

Țesătura utilizată nu dezvoltă creșterea mușgaiului. Cu toate acestea, mușgaiul poate crește pe murdărie și alte substanțe străine, dacă nu sunt îndepărtate din țesătură. Pentru a îndepărta mușgaiul:

1. Pregătiți o soluție: 1 cană de înălbitor și o un sfert de cană de săpun per litru de apă.
2. Pulverizați pe întreaga zonă și lăsați înmuierea în țesătură timp de 15 minute.
3. Curățați întreaga suprafață cu un burete, un prosop curat sau o perie foarte moale.
4. Clătiți bine pentru a îndepărta toate rezidurile de săpun.
5. Uscați la aer sub lumina soarelui.

Dupa tratament:

După fiecare curățare, recomandăm utilizarea extracției prin aspirare pentru a îndepărta marcajele / rezidurile agentului de curățare.

General:

Acestea sunt doar recomandări generale care nu pot asigura îndepărtarea 100% a petelor. Recomandăm în toate cazurile să utilizați și să consultați instrucțiunile unui produs de curățare profesionist.